

pegaset® es un adhesivo acrílico, libre de solventes en forma de pasta, cura por evaporación de agua, formando un adhesivo de alta resistencia. Ideal para el segmento residencial.

Información técnica

PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO DE PRUEBA
Base química	Acrílico	
Aspecto	Pastoso	
Formación de película	5 a 10 minutos (25 °C y 50% HR)	ASTM-C-679-15
Densidad	1.60-1.70 g/ml	ASTM-D-1475-13
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C	
Temperatura de trabajo	-20 °C a 75 °C	
Resistencia a la tensión	Aprox. 35 kgf/cm ²	ASTM-D-412-16
Dureza Shore A	96 ± 2	ASTM-C-661-15
Porcentaje de sólidos	75%	

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Usos

pegaset® ha sido formulado para:

- Pegar molduras, perfiles de madera y chambranas.
- Pegar accesorios decorativos de estireno, unisel (hielo seco).
- Pegar letreros, piedras naturales, etc.
- Pegar zoclos de madera, aluminio o cerámicos.

Ventajas

- Libre de solventes.
- Es de fácil y rápida aplicación.
- Excelente adhesión.

Aplicación

Las superficies a pegar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas sueltas. En el caso de superficies lisas (como aluminio, metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Con la superficie limpia abra el cartucho, introduzca **pegaset®** en la pistola de calafateo, corte la parte superior, coloque la pipeta y corte a 45°. Coloque cordones sobre el sustrato a pegar, se puede esparcir con una espátula dentada y procure dejar una sección de 2 a 3 mm. Coloque el sustrato a la superficie a pegar haciendo presión sobre la misma. El excedente puede ser limpiado de inmediato con un trapo húmedo. Este producto es para uso en interiores.





Recomendaciones

- Realizar la limpieza de los sustratos correctamente.
- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

Mantenimiento

- No requiere mantenimiento alguno.

Precauciones

- No se deje al alcance de los niños.
- No realizar limpieza con productos que pueden dejar residuos (como el thinner).

Limitaciones

- **pegaset®** no se recomienda para sistemas estructurales.
- **pegaset®** no se recomienda para uso en exteriores.

Presentaciones

Tamaños y Colores



- Blanco

Rendimiento

Un cartucho rinde 7.75 m, en cordones de 6 x 6 mm, considerando un 7% de desperdicio.

Tiempo de vida

12 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

Soporte Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

Asesoría sobre la aplicación de este o cualquier otro producto.

Revisión de planos.

Cálculo del tamaño de la junta a sellar.

Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo.

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José 1, Fracc. San Pablo Tecnológico, C.P. 76150, Querétaro, Qro. México

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Enero 2023

el experto en sellado

